

生産性をアップする

製造業のDX成功のために



まず**現場から管理側と協調**して
始めると能率よく進みます！



現場主導で行うことが成功の秘訣です

長年培ってきた熟練者のノウハウの蓄積を
ベースにすることで**現場と協調**して更なる
生産性の向上や創造をすることができます



現場といっしょに[電気代削減][稼働管理][故障監視]等のDX化
を[デジタル化]や[見える化]から効果的に始めることもできます！

製造の部分をDX担当の主導で始めると「PCでのデジタル監視」と
間違われて現場の前向きな協力に時間がかかる場合があります



5%の生産性のアップ

を目指して、継続的なお手伝いを致します



その秘訣はネットワークを使うことなく
現場で完結するひとつのシステムで



トータル的なコストダウン

管理業務の自動化（ほぼ同じシステムで下のどれからでも始められます）

- ①稼働管理、進捗管理
- ②主機、補機の設備管理
- ③電力使用量削減管理
- ④予知メンテナンス管理
- ⑤トレーサビリティ情報管理
- ⑥省エネ、CO2削減管理



管理作業の効率化（上記の自動化は間接的に下記の項目に役立ちます）

- ⑦日報、書類記入作業の低減
- ⑧監視、計測、点検作業の低減
- ⑨システム管理作業の低減
- ⑩従業員管理業務の低減
- ⑪情シス部門の作業の低減
- ⑫モチベーションUPのお手伝い



①～⑫のトータルで、5%～以上の生産性アップも夢ではありません